


KURBELWELLE & KOLBEN



DIENSTLEISTUNGEN RUND UM DIE KURBELWELLE

- Fachgerechte Instandsetzung von Kurbelwelle und Pleuel
- Zeigt sich beim Zerlegen der Kurbelwelle ein untermäßiger Lagersitz, wird dieser ohne Rückfrage instand gesetzt, es sei denn, es liegen noch weitere Defekte vor, die gegen eine wirtschaftliche Instandsetzung sprechen
- Grundüberholung beinhaltet Vermessung und Rissprüfung der Alerteile, Montage eines neuen Pleuels samt Lager sowie Montage/Ausrichten der Kurbelwelle. Die Bearbeitungsdauer beträgt circa 30 Werktage

Bezeichnung	Art.-Nr.
Kurbelwellenreparatur, XT500 alle	DL19

Mögliche Zusatzarbeiten	Art.-Nr.
Lagersitz aufspritzen und schleifen	DL25
Wellendichtring-Lauffläche Kurbelwellenstumpf überarbeiten	DL94

