

ZÜNDSTROMSPULE

- Inklusive montiertem Kabel und Schrauben für einfache Montage
- Passend für TT500 und XT500-'85

Bezeichnung	Art.-Nr.
Replika-Zündstromspule	41032RP



Tipp: Bei Problemen mit der Zündung oder der Lichtleistung liegt sehr selten ein Defekt an den entsprechenden Spulen vor! Sofern die Spulen keine Beschädigungen aufweisen, sind diese in der Regel auch in Ordnung. Das Nachmessen mit herkömmlichen Messgeräten ist aufgrund der geringen Widerstände nicht aussagekräftig. Sofern kein Zündfunke vorhanden ist, lässt sich die Fehlerursache mit dem Notfallkabelbaum Art. 50600 oftmals aufspüren.

LICHTSTROMSPULE 6V

- Passend für originalen Stator und PME CDI-Systeme, inklusive montierten Kabeln und Schrauben
- Passend für XT500-'85

Bezeichnung	Art.-Nr.
Replika-Lichtstromspule 6V	28316RP



Die XT500 ab 1986 (12V serienmäßig) hat ein Polrad mit größerem Durchmesser, die Replika-Spulen Art. 41032RP und 28316RP passen hier nicht!

LICHTMASCHINENKABELBAUM

- Inklusive aller benötigten Spezialteile zum Anlöten an die Zündstrom- und Lichtstromspule auf dem Lichtmaschinen-Stator und fertig konfektioniertem Systemstecker
- Passend für alle XT500

Bezeichnung	Art.-Nr.
Lichtmaschinenkabelbaum	50695



ESTD. 1992
Thumper Parts
by KEDO